

Ringlaan 39 1853 - Strombeek-Bever tel. 02 880 88 90 info@aceg.be www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

Date inspection: 09/06/2021 Étiquette d'identification: Marque et type d'appareil de mesure: Metrel	Inspecteur: Frederic Barre N° TVA:BE 811 299 882	Mentor: Référence du client: Liénard	Installateur: Briatte Sebastien
	N° TVA:BE 811 299 882		
Eurotest ET61557	N° série:: 19481280		
Adresse de l'installation Rue Numéro Boîte Code postal Commune Pays	Rue Grande 53 7050 Herchies Belgique	Propriétaire Nom Rue Numéro Boîte Code postal Commune Pays	Liénard Rue Grande 53 7050 Herchies Belgique
Nom de contact Téléphone Numéro Gsm (SMS)	Sebastien Briatte 067 33 06 63	Nom N° TVA Numéro de téléphone E-mail	Briatte Sebastien BE 811 299 882 067 33 06 63 info@briatte.be
Type: maison Type de contrôle: Co	EAN: 541449020709078486	N° compteur: : 0434581 e selon les RGIE livre 1 chapitre 6.5. et 8.2.2. et 4.2.	43

Distributeur: ORES

Tension: 3~230V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 1

Nombres circuits: 20 + 3

Ri GEN: 0,029 MΩ

Prise de terre: Electrode verticale enterrée RE: 17,64 $\,\Omega$

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

$I\Delta (mA)$	in (A)	In - autres (A)	l∍t	Туре	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Tout	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	Α	CDEFPST	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)				
DESCRIPTIO	N INSTALLA	ATION					



Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm ₂)	
	С	32		3	6	
16	С	20		2	2,5	
3	С	16		2	2,5	
1	С	25		2	2,5	
2	С	20		2	2,5	
Contrôle visuel (général)	G BON C PB	Cont	act direct 🌀 BON	C PB	Contact indir	ect © BON C PB
Raccordement	G BON C PB	Schém	a correct © BON	C^{PB}	schéma en ai	nnexe par Aceg asbl
Liaisons équipotentielles	© BON C PB C P	oas d'application $oldsymbol{\mathbb{C}}$ en attente	9			
Continuité	€ BON C PB	Éclairage / r	machines C BON	C PB	© PA	

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

CONCLUSION

V

L'installation électrique est conforme au RGIE Livre 1. La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 9/6/2046

Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.

Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.

L'installation électrique n'est pas conforme RGIE Livre 1. Les travaux nécessaires pour faire disparaitre les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Date:

L'installation électrique n'est pas conforme RGIE Livre 1. La visite de contrôle prévue par l'chapitre 8.4.2. de RGIE livre 1, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite. Date:

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre annexe:

Pagina 1 of 8 EK1

PUBLICATION DE LA VISITE TECHNIQUE

L'inspecteur Frederic Barre

Signature EMPLOYE

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:					
Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4		
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain controle périodique est prévu pour 9/6/2046	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.		















